

Dossier de vente

Expertiseur
TONY LECIGNE

Sélection Matériel
N° de parc

BUG14M010120

Informations de bases

Marque *
Type *
Année *
N° de série *
Immatriculation
Code de démarrage
Horamètre

HAULOTTE
HTL 3614
19/04/2012
CT401330

A1904V
3614

Type d'expertise

Chariots télescopiques

Vue d'ensemble *

<p>Côté machine 1</p>  <p>1711440208105.jpg(252.79 Kb)</p>	<p>Côté machine 2</p>  <p>1711440245531.jpg(280.85 Kb)</p>	<p>Côté machine 3</p>  <p>1711440263907.jpg(224.95 Kb)</p>
<p>Côté machine 4</p>  <p>1711440275795.jpg(212.77 Kb)</p>	<p>Plaque constructeur</p>  <p>1711440154293.jpg(254.07 Kb)</p>	<p>Horamètre</p>  <p>1711440181395.jpg(196.91 Kb)</p>

Fonctionnement

Moteur: fonctionnement et démarrage	OK				
Moteur: aspect, fuites, pièces manquantes	OK				
Circuit de charge / démarrage	OK				
Transmission	OK				
Télescope (cales + contrôle si fissures tablier/pied)	OK				
Stabilisateurs (patins +verins)	OK	Déformation présente sur patin gauche			
Direction (jeu, pivots)	A réparer	Jeu modéré dans la direction et les souffler des barres de direction sont à remplacer			
Frein de service	OK				
Frein de parking	OK				
Renvoi d'angle	OK	Jeu mineur			
Flexibles	OK				
Bloc hydraulique / pompe hydraulique	OK				
Verin(s)	OK				
Faisceau	OK				
Essieu / Roue	OK				

Usure

Usure pneus / chenilles / billes	50%				
----------------------------------	-----	--	--	--	--

Carrosserie / cabine

Canopy / Cabine équipée (pare-brise, portes, vitres, rétro)	OK				
Siège(s)	A réparer	L'assise est abîmé			
Tableau de bord (préciser le nombre de Km et prendre une photo)	A réparer	L'avertisseur sonore ne fonctionne pas			
Capot	A réparer	Le capot moteur est fortement abîmé			
Châssis	OK	La peinture est à retoucher sur l'ensemble du matériel			
Garde boue	A réparer	Les gardes boue arrière sont légèrement déformé est abîmé			
Commandes / Joystick	OK				
Eclairage (phares, clignotants , plaque de feux, gyrophare)	OK				

Spécificités / Accessoires / Sécurité

Tablier porte-fourches	OK				
Fourches	OK				
Test d'arrêt d'urgence /Coupe-batterie	OK				
Sécurité siège	OK				

Numéro d'agence *

1527

Numéro Emplacement stockage Parc

C02

Remarques générales

Déformation sur patin gauche. Jeu modéré dans la direction et les soufflets des barres de direction sont à remplacer. Usure des pneumatiques à 50 %. Assise abîmée. L'avertisseur sonore ne fonctionne pas. Capot moteur fortement abîmé. Peinture à retoucher sur l'ensemble du matériel. Les gardes boue arrière sont légèrement déformés et abîmés.

Contrôle de l'expertise

Correspondances:

- 1 - Epave
- 2 - Ne fonctionne pas
- 3 - Fonctionne avec problèmes majeurs
- 4 - Fonctionne avec problèmes mineurs
- 5 - Fonctionne

Etat de la machine * 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ● ○

Moyen de transport

✓ Porte-char

Mode de chargement

✓ Chargement autonome

